

ISTRUZIONI E REGOLE PER INSERIMENTO CAMPAGNE DI RICHIAMO IN SAP

INSERIMENTO CAMPAGNE DI RICHIAMO

Quando il claim è in stato «bozza controllata» verificare se ci sono campagne di richiamo attive sul veicolo.

Premere quindi l'azione **A095 «individuare richiami in fabbrica per oggetto»**.

Business Document Navigator Flusso documenti Servizi per oggetto Altro

Tipo di richiesta Z001
CLAIM Officina Esterna
Richiesta 7152

Richiesta 7152 da 25.10.2023

Data Inizio Fermo: 25.10.2023

Telaio Veicolo: 23628

Officina Resp.: 1968

Tipo Guasto: VEDI ELEN

Ordine di Lavoro:

Ins. codice azione:

Azione	Descrizione del codice azione
A095	Individuare richiami in fabbrica per oggetto
Z096	Utilizzare richiamo in fabbrica
ZA01	Avanza CLAIM

INSERIMENTO CAMPAGNE DI RICHIAMO

Una volta selezionata l'azione **A095 «individuare richiami in fabbrica per oggetto»**, il sistema restituisce il nome della campagna che coinvolge il veicolo.

Nell'esempio, risulta attiva la campagna SFA0004F10 «**CAMPAGNA SPORTELLO DSL**».

Premere dunque sul nome della campagna.

The screenshot shows the IIA software interface for vehicle EQUI 30678. The main window displays a request record with the following details:

- Tipo di richiesta: Z001 CLAIM Officina Esterna Richiesta 7153
- Azione di Richiamo: CAMPAGNA SPORTELLO DSL
- Codice Richia...: SFA0004F10
- Tp.ric...: SFA
- Iniz.Rich.: 13.05.2022
- Fine Rich.: 31.12.2024
- ValP: ✓
- Util: ✓
- Richiesta: ✓
- Tp. ri...:
- Data cr.:
- Aut.creazione:

Below the main record, there is a table with the following columns: Richie..., T., Dat..., N. est.

Richie...	T.	Dat...	N. est.
<input type="checkbox"/> Richiesta 00 7153		Z0 26.10.2	
<input type="checkbox"/> dal richie			
<input type="checkbox"/> Version			

INSERIMENTO CAMPAGNE DI RICHIAMO

Le righe posizione si compileranno automaticamente con le voci previste per la campagna, sia i ricambi sia la manodopera. Anche il campo note si popolerà con il nome della campagna.

Dovete solo inserire l'**ATTRIBUZIONE** corretta che sarà **CAMPAGNA**.

Il claim è terminato.

Tipo di richiesta Z001
CLAIM Officina Esterna
Richiesta 7153

Richiesta 7153 da 26.10.2023

Data Inizio Fermo: 26.10.2023 Stato Veicolo: ALTA-BUS FERMO Claim status: Z003 Bozza Controllata

Telaio Veicolo: 30678 Azioni

Officina Resp.: 1968 EURO DIESEL SERVICE SRL/ JESI

Tipo Guasto: CAMPAGNA SPORTELLLO DSL

Ordine di Lavoro: Data Iniz. Interv.: 26.10.2023 Ora Iniz.: 11:29:10

CLAIM Collegato: Data fine Interv.: 26.10.2023 Ora fine: 11:29:18

Numero fattura: Data Eser.: 26.10.2023 Ora Eserc.: 11:29:23

Importo 2° livello 0,00

TESTATA POSIZIONI Dettaglio posizione Inserire KM Altri dati versione

Riepilogo posizioni

Posizione	Tst.est.	Tp. pos.	I...	Cd. danno	Definizione codice danno	Mod....	Desc. modo di Guasto	Attribuzione	Chiave	Def. chiave	Materiale	Quantità	Unità misura
2		CGAR	0...	0004F01-1	Campagna 0004F01	AA	AGGIORNAMENTO		1/119...	RONDELLA CONICA ...	1/11977/79	5	PZ
3		CGAR	0...	0004F01-1	Campagna 0004F01	AA	AGGIORNAMENTO		D0494...	VITE TCBEI M 6X25 I...	D049434	5	PZ
4		CGAR	0...	0004F01-1	Campagna 0004F01	AA	AGGIORNAMENTO		D3062...	RACC.I D. 8 M/M ...	D306242	5	PZ